

## 群众信访举报转办和边督边改情况一览表

注：标“\*”号的为中央生态环境保护督察组交办的重点关注信访件。

第26批

2022年4月21日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况	备注
1	X2HB202203300038	安新县白洋淀生态环境保护污水垃圾厕所一体化项目二标段存在环境问题：1.污水管网破损严重，堤内排碱沟管网系统全面受淹，数月未修复，各村暗存多个直排管，与淀水相通；2.每天都发生污水处理站和泵井溢流，污水直接流入白洋淀；3.管网和污水处理站设计建设均不合格，存在大量生产安全隐患；4.各村厕所粪污和垃圾渗漏液收集后未进行无害化转运处置，随意倾倒，污染环境。上述问题严重违背白洋淀生态保护条例，与省委提出的不让一滴污水入淀要求严重不符，严重破坏白洋淀生态环境。	安新县	水	2022年4月18日，雄安新区管委会责成新区污水垃圾厕所一体化项目专班和第三方公司人员组成专项调查小组进行了现场调查。经查，安新县白洋淀生态环境保护污水垃圾厕所一体化项目二标段由河北雄安栗子环境科技有限公司中标，共在安新县新建污水处理场站42座，新建及利用旧管网230千米，新建、改建公厕114座，均按照设计规范委托有相应资质的设计院设计建设，于2020年4月1日通过了竣工验收。新建、改建公厕114座，公厕粪污经吸污净化车收集后随污泥由保定市溢民生物科技有限公司无害化处置，污水处理场站渗漏液委托河北雄磊环保科技有限公司运至沧州献县光大环保能源有限公司进行无害化处理。目前公厕粪污和垃圾渗漏液实现了全部收集并及时转运处置，不存在随意倾倒、污染环境现象。 经查，2021年8月安新县汛期遇强降雨，致使排碱沟水位暴涨，部分壁挂管网损坏。县住房和城乡建设局、生态环境分局立即组织有关人员对被损管道进行维修，同时立即应急转运管道污水，应急转运管道污水未直接排入排碱沟。4月18日，检查人员会同河北雄安栗子环境科技有限公司、第三方监管单位，对村域内管网及泵站进行全面巡查，未发现污水直排和暗存直排管情况，不存在每天都发生污水处理站和泵井溢流、污水直接流入白洋淀的问题。	部分属实	一是责令栗子环境科技有限公司加强对污染处理场站及管网的运维，确保污水处理站的正常运行，严格要求处理污泥垃圾及渗滤液。二是责成安新县政府及相关部门强化日常监管，确保污水垃圾厕所一体化项目正常运行，不让一滴污水流入白洋淀，保护良好的生态环境。	已办结	无	*